

## Fermec srl

Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO) Tel. (+39)059.54.90.55 - Fax (+39)059.54.70.03 www.fermec.it - info@fermec.it



PRO+

## KIT RIPRISTINO FILETTI PER SONDA LAMBDA

BGS	Descrizione	8
BGS66215	KIT RIPRISTINO FILETTI PER SONDA LAMBDA	1
BGS66215-1	MANICOTTI RIP. FIL.SENSORE LAMBDA, M18 X 1.5	1

## Caratteristiche

- per la riparazione dei filetti del sensore dell'ossigeno
- permette di non sostituire i tubi di scarico ecc...
- alesatore Ø 18.6 mm per l'alesatura dei filetti per il sensore dell'ossigeno
- maschio M20 x 1.5 per tagliare i filetti di riparazione del manicotto
- maschio M18 x 1.5 per tagliare i filetti del sensore dell'ossigeno
- posatore per introdurre i manicotti filettati
- 5 manicotti di riparazione
- peso 890 g