



PRO+

## SET 7 PEZZI, ESTRATTORI PER VITI TORX DANNEGGIATE, TX10-TX40, ATT. 1/4

 Articolo	Descrizione	
BGS5284	SET 7 PZ,ESTR. PER VITI TORX DANN.,TX10-TX40,ATT.1/4"	1

### Caratteristiche

- consente la rimozione di viti con impronta Torx danneggiata
- comprende inserti con attacco esagonale 1/4", lungh. 50 mm, per Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
- peso 120 g